

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Запрещается:

- ставить мебель около источников тепла (печи, камины, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- оставлять без необходимости двери открытыми (во избежание перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

Следует:

- все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадания кислот, щелочей, духов, одеколона, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

Порядок предъявления претензии по качеству мебели:


1. Претензии по комплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившемся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Гарантии:

12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу


Прихожая Ксения-1





2100x1500x384 (ВxШxГ)

ООО ПО «РАУС»



(8412) 49-35-55; 69-75-59



Перед монтажом крышки (№ 9), необходимо сначала соединить её с перегородкой (№ 18) евровинтом. Затем повернуть перегородку (направление 1) для крепления крышки и боковины (№ 11) евровинтами. После этого необходимо вернуть перегородку в нормальное положение (направление 2).




регулировка петель



Сначала монтируются верхняя и нижняя петли, под которые есть разметка на боковинах, затем приворачивается средняя петля, под которую отверстия намечаются самостоятельно!

Саморезами 4x16 крепятся петли, опоры, штанга выдвижная, Саморезами 4x20 - крючок 3-х рожковой, 4x35 - ручки. Гвоздями 2x20 крепится ДВП и ЛДВП.

Изделие может иметь правое или левое расположение!
 (В зависимости от этого необходимо самостоятельно досверлить отверстия в боковине (12 или 15) для крепления крышки (16) евровинтом, а так же правильно расположить верхнюю и нижнюю крышки (13, 14).
 После сборки необходимо стянуть межсекционной стяжкой 25 мм боковину (10 или 11) с боковиной (12 или 15), просверлив отверстие Ø5мм в наиболее удобном месте!



Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
7	Створка	1	2062	245
12	Боковина левая	1	2050	352
15	Боковина правая	1	2050	352
6	Планка	3	1666	192
13	Крышка верх	1	1500	384
14	Крышка низ	1	1500	352
18	Перегородка	1	1366	320
9	Крышка	1	900	352
16	Крышка	1	880	330
17	Полка	1	666	340
19	Вязка	1	566	352
20	Вязка	1	566	352
10	Боковина правая	1	368	352
11	Боковина левая	1	368	352
21	Усиление	1	368	192
3	Вязка	2	310	180
5	Усиление	1	1666	210
8	Усиление	1	566	80
2	ЛДВП	1	395	695
1	ЛДВП	6	345	594
23	Створка	2	400	345
24	Створка с зеркалом	1	2062	345
22	Профиль соедин.	4	565	

Внимание покупателя

- упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
- для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
- возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
- ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны незначительные изменения конструкции.
- по истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
7	Створка	1	2062	245
12	Боковина левая	1	2050	352
15	Боковина правая	1	2050	352
6	Планка	3	1666	192
13	Крышка верх	1	1500	384
14	Крышка низ	1	1500	352
18	Перегородка	1	1366	320
9	Крышка	1	900	352
16	Крышка	1	880	330
17	Полка	1	666	340
19	Вязка	1	566	352
20	Вязка	1	566	352
10	Боковина правая	1	368	352
11	Боковина левая	1	368	352
21	Усиление	1	368	192
3	Вязка	2	310	180
5	Усиление	1	1666	210
8	Усиление	1	566	80
2	ЛДВП	1	395	695
1	ЛДВП	6	345	594
23	Створка	2	400	345
24	Створка с зеркалом	1	2062	345
22	Профиль соедин.	4	565	

Внимание покупателя

- упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
- для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
- возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
- ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны незначительные изменения конструкции.
- по истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

Комплектация фурнитурой

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Гвоздь 2x20	шт	50	
Евровинт 6x50 (под отвертку)	шт	49	
Заглушка для евровинта (самоклящ.)	шт	16	
Крючок 3-х рожковый	шт	3	
Опора регулируемая 55x55x20	шт	6	
Петля 4-х шарнирная простая	шт	11	
Полкодержатель металлический	шт	4	
Ручка С-17	шт	3	
Саморез 3,5x16	шт	2	
Саморез 4x16	шт	74	
Саморез 4x20	шт	10	
Саморез 4x35	шт	6	
Скрепа ДВП	шт	2	
Стяжка межсекционная 25 мм	компл	1	
Шкант 8x30	шт	2	
Штанга выдвигная 300мм	шт	1	

Комплектация фурнитурой

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Гвоздь 2x20	шт	50	
Евровинт 6x50 (под отвертку)	шт	49	
Заглушка для евровинта (самоклящ.)	шт	16	
Крючок 3-х рожковый	шт	3	
Опора регулируемая 55x55x20	шт	6	
Петля 4-х шарнирная простая	шт	11	
Полкодержатель металлический	шт	4	
Ручка С-17	шт	3	
Саморез 3,5x16	шт	2	
Саморез 4x16	шт	74	
Саморез 4x20	шт	10	
Саморез 4x35	шт	6	
Скрепа ДВП	шт	2	
Стяжка межсекционная 25 мм	компл	1	
Шкант 8x30	шт	2	
Штанга выдвигная 300мм	шт	1	

